

របាយការណ៍ជមឆ្នើរដាក់ទៅវិញ្ញាបន

នៅសែន សុខថ្ងៃទី 17 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2026

acct.ppgcenter.biz

Sr	ថ្ងៃទទួលពិនិត្យ	ID	Name English	Status	ព័ត៌មានសំរាប់ត្រួតពិនិត្យ	ប្រភេទ	ចំនួន
1	17-03-2026	SSK-ISS-26-00949	Sihanouk hospital center of hope	Resolved	បែកផ្កាបាន 50%	Oxygen	1
2	17-03-2026	SSK-ISS-26-00951	Steng Hav	Replied	តែស្តជប់	Oxygen	1
3	16-03-2026	SSK-ISS-26-00941	LMA Supplies	Resolved	ដប់ 50L	Argon	1
4	16-03-2026	SSK-ISS-26-00942	Chea San Dealer	Replied	តែស្តជប់	Oxygen	3
5	16-03-2026	SSK-ISS-26-00935	Seng Hak krang Thnong	Resolved	ដប់ 40L	Oxygen	1
6	13-03-2026	SSK-ISS-26-00913	Chea San Dealer	Resolved	ដប់ 40L	Argon	1
7	12-03-2026	SSK-ISS-26-00901	Seng Hak krang Thnong	Resolved	ដប់ 40L	Acetylene	1
8	09-03-2026	SSK-ISS-26-00863	Chea San Dealer	Resolved	ដប់ 40L	Argon	3
9	07-03-2026	SSK-ISS-26-00834	Donnie LPG (Neak Locung)	Resolved	បាក់បណ្តាល + អត់ផ្កាបាន	Oxygen	1
					តែស្តជប់	Oxygen	1
					ដូរបណ្តាល + ដូរផ្កាបាន	Oxygen	1
10	06-03-2026	SSK-ISS-26-00822	Veng Bun Theang	Resolved	ដប់ 40L	Acetylene	1
11	01-03-2026	SSK-ISS-26-00767	Va Khun (Roka Kong)	Resolved	រៀបចំ 20%	Oxygen	1
					ផ្កាបានខុសខ្នាត	Oxygen	1
ToTal							18

ចំណាត់ការនេយ្យ

ទីតាំង សែន សុខ

អ្នករៀបរៀង

អ្នកត្រួតពិនិត្យ

អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់

ឈ្មោះ :

កាលបរិច្ឆេទ :

ឈ្មោះ :

កាលបរិច្ឆេទ :

ឈ្មោះ :

កាលបរិច្ឆេទ :

ទីតាំង Heand Office TK:

អ្នកទទួល

អ្នកត្រួតពិនិត្យ

ឈ្មោះ :

កាលបរិច្ឆេទ :

ឈ្មោះ :

កាលបរិច្ឆេទ :