

របាយការណ៍ជមធូរដាក់ទៅវិញរួច

នៅសែន សុខថ្ងៃទី 14 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2026

acct.ppgcenter.biz

Sr	ថ្ងៃទទួលបានពិនិត្យ	ID	Name English	Status	ព័ត៌មានសំរាប់ត្រួតពិនិត្យ	ប្រភេទ	ចំនួន
1	13-03-2026	SSK-ISS-26-00913	Chea San Dealer	Resolved	តែស្ត៍ដីប	Oxygen	1
2	13-03-2026	SSK-ISS-26-00903	Seng Hak krang Thnong	Resolved	ដីប40L	Nitrogen	3
3	13-03-2026	SSK-ISS-26-00907	Chang Srey Pich	Resolved	ដូរផ្តាចាន់	Oxygen	6
					ដូរបណ្តាល	CO2	3
					តែស្ត៍ដីប	Oxygen	3
					តែស្ត៍ដីប	CO2	6
					ដូរផ្តាចាន់	CO2	15
					អត់ផ្តាចាន់+បាក់បណ្តាល	Oxygen	1
4	12-03-2026	SSK-ISS-26-00901	Seng Hak krang Thnong	Resolved	ដីប 40L	Nitrogen	1
5	12-03-2026	SSK-ISS-26-00896	Sok Leap Dealer	Resolved	តែស្ត៍	Oxygen	1
					បាក់បណ្តាល	Oxygen	1
					ផ្តាចាន់ខុសខ្នាត	Oxygen	2
					លាងក្រៅ	Oxygen	1
6	11-03-2026	SSK-ISS-26-00892	Srey Chrep Gas	Resolved	ដីប 40L	Acetylene	9
7	06-03-2026	SSK-ISS-26-00824	Ly Tong Heng	Resolved	ថ្មីបែកផ្តាចាន់ 50%	Oxygen	1
					ថ្មីខូចផ្តាចាន់	Oxygen	1
					តែស្ត៍	Oxygen	1
					ដូរក្បាល	Oxygen	1
ToTal							57

ចំណាត់ការណេយ្យ

ទីតាំង សែន សុខ

អ្នករៀបរៀង

អ្នកត្រួតពិនិត្យ

អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់

ឈ្មោះ :
កាលបរិច្ឆេទ :

ឈ្មោះ :
កាលបរិច្ឆេទ :

ឈ្មោះ :
កាលបរិច្ឆេទ :

ទីតាំង Heand Office TK:

អ្នកទទួល

អ្នកត្រួតពិនិត្យ

ឈ្មោះ :
កាលបរិច្ឆេទ :

ឈ្មោះ :
កាលបរិច្ឆេទ :